

【**上一一** JWST-T 系列温湿度变送器使用说明书 V1.1

一. 简介及特点

本系列温湿度变送器采用高精度传感器,探测范围宽,可对温湿度进行精确测量,使用温度 补偿电路,产品工作稳定可靠。

- 采用高精度温湿度传感器
- 具备温湿度报警功能
- 标准 RS485 通讯接口
- 外形小巧、美观,安装便捷
- 内置仪表信息便于设备管理
- 工业电磁兼容设计

二. 技术参数

供 电: DC 24V (12V~28V)

功 耗: 网络输出型 ≤0.12W

(声光报警输出 ≤1.2W)

量 程:湿度:0%RH~100%RH

温度:-20℃~60℃

准确度:湿度±3%RH (5%RH~95%RH,25℃)

温度±0.5℃(25℃)

工作温度: -20℃~60℃

长期稳定性:湿度:≤1%RH/y

温度:≤0.1℃/y

响应时间: ≤15s (1m/s 风速)

输出信号: RS-485 输出

安装方式: 顶装式、壁挂式


外 売: ABS 白色壁挂式 102mm×79mm×54mm


ABS 白色顶装式 102mm×79mm×74mm

产品重量: ≤ 150g


三. 外形、接线


壁挂式外形尺寸: 102mm×79mm×54mm






顶装式外形尺寸: 102mm×79mm×74mm





JWST-TXX-X 接线说明:(任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆损坏)



接线示意图

| 线色 | 网络输出型 | | | | |
|----|-------|------|--|--|--|
| | 接口定义 | 接口丝印 | | | |
| 红 | 电源正 | V+ | | | |
| 黑 | 电源负 | V- | | | |
| 黄 | 485-A | A+ | | | |
| 蓝 | 485-B | В- | | | |

接线定义

四. 设置简介

JWST-T 拨码设置方式

| 设置方式 | 设置参数 |
|------------|----------------------|
| 拨码 1(ON 侧) | 强制通信地址(1)、波特率(9600); |
| 拨码1(1侧) | 设备通信地址、波特率; |
| 拨码 2(ON 侧) | 开声报警功能 |
| 拨码2(2侧) | 关声报警功能 |



强制修改为 通信地址1 波特率9600

手动开/关 声报警功能

拨码开关示意图

示例: 若现场变送器的通讯地址和波特率未知情况下,可以将拨码开关 1 拨到 ON 侧,将设备上电,强制修改为通信地址 1 和波特率 9600,再设置变送器所需通信地址和波特率,再将拨码开关 1 拨到 1 侧,重启上电,即为设置通信地址和波特率。

1



五.安 装

安装步骤:

- 顶装式/壁挂式:变送器两侧有两个Φ4的安装孔,用标配的膨胀螺钉和螺钉将其固定墙面。
- 2、用变送器电缆线连接到采集设备。

安装注意事项:

- 1、 勿在高温、高湿度场所下测量;
- 2、使用时,光检测器应保持干净;
- 3、尽量远离大功率干扰设备,以免造成测量的 不准确,如变频器、电机等;

安装注意事项:

- 避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装,否则会造成温湿度测量不准确。
- 2、安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。
- 3、尽量远离大功率干扰设备,以免造成测量的 不准确,如变频器、电机等。
- 4、温湿度盖为一次性使用器件,易损坏,不可 拆卸。

六. 使用

- 1、仔细检查,确保接线正确后,通过 485 转换模块接 PC 机串口,接通 DC 24V 或 12V 电源,可通过测试软件查看温湿度值。(**详见通讯 附录 1**)
- 2、如想拆卸变送器,必须先断开电源,然后进行 拆卸。
- 3、此变送器为室内型,变送器内部避免有水进入,以免造成损坏。

七. 注意事项

- 使用前请认真阅读本说明书,确保接线正确。 任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆 损坏。
- 2、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装,否则会造成温湿度测量不准确。
- 3、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器, 勿在结露、极限温度环境下长期使用。请勿进 行冷、热冲击。
- 4、本产品是电子产品,报废会产生环境污染,报 废时应遵循国家电子器件报废相关标准。

八.保养

1、变送器长时间使用会产生偏移,为保证测量准确度,最好每年校准1次。

九.运输、存储

- 1、变送器尽量避免震动,轻拿轻放。
- 2、长时间最佳存储条件: 10℃~40℃; 20%RH~50%RH。

十. 开箱检查

- 1、打开包装后, 检查变送器是否完好。
- 2、变送器 1 支,说明书 1 份,合格证 1 张。

十一. 故障分析与排除

- 1、网络输出,如变送器通讯不上,请检查接线是 否正确,是否牢固;通讯测试软件是否设置正 确(波特率,数据位,停止位校验方式,流量 控制。 出厂默认为:9600,8,1,n,无)。
- 2、如不是上述原因,请与厂家联系。



附录 1. 通信协议

符合标准 MODBUS 协议 (RTU 方式)。

1. 主机查询,变送器应答的主从方式

| 查询 | 设备 | 功能 | 内存起 | 数据 | CRC16 | CRC16 | 样例 |
|-----|-------|------|--------|--------|-------|-------|---------------------------------------|
| 数据 | 地址 | 码 | 始地址 | 个数 | (L) | (H) | |
| 温度 | Ox XX | 0x04 | 0x0000 | 0x0001 | CRCL | CRCH | 查询帧: 01 04 00 00 00 01 31 CA |
| | | | | | | | 应答帧: 01 04 02 01 0F F8 A4 |
| | | | | | | | 温度: 0x 01 0F (271) |
| 湿度 | Ox XX | 0x04 | 0x0001 | 0x0001 | CRCL | CRCH | 查询帧: 01 04 00 01 00 01 60 0A |
| | | | | | | | 应答帧: 01 04 02 02 80 B9 F0 |
| | | | | | | | 湿度: 0x 02 80 (640) |
| 温度 | Ox XX | 0x04 | 0x0000 | 0x0002 | CRCL | CRCH | 查询帧: 01 04 00 00 00 02 71 CB |
| 湿度 | | | | | | | 应答帧: 01 04 04 01 12 02 7D 9B 3C |
| | | | | | | | 温度: 0x 01 12 (274) 湿度: 0x 02 7D (637) |
| 设备 | FF | 0x03 | 0x0002 | 0x0001 | CRCL | CRCH | 查询帧: FF 03 00 02 00 01 30 14 |
| 地址 | | | | | | | 应答帧: FF 03 02 00 01 50 50 |
| | | | | | | | 地址: 0x 00 01 |
| 波特率 | Ox XX | 0x03 | 0x0003 | 0x0001 | CRCL | CRCH | 查询帧: 01 03 00 03 00 01 74 0A |
| | | | | | | | 应答帧: 01 03 02 00 03 F8 45 |
| | | | | | | | 波特率: 0x 00 03 |
| 温度报 | Ox XX | 0x04 | 0x0030 | 0x0001 | CRCL | CRCH | 查询帧: 01 04 00 30 00 01 31 C5 |
| 警状态 | | | | | | | 应答帧: 01 04 02 00 00 B9 30 |
| | | | | | | | 0x00 无报警 0x01 上限报警 0x02下限报警 |
| 湿度报 | Ox XX | 0x04 | 0x0031 | 0x0001 | CRCL | CRCH | 查询帧: 01 04 00 31 00 01 60 05 |
| 警状态 | | | | | | | 应答帧: 01 04 02 00 00 B9 30 |
| | | | | | | | 0x00 无报警 0x01 上限报警 0x02下限报警 |
| 报警使 | Ox XX | 0x03 | 0x01B0 | 0x0003 | CRCL | CRCH | 查询帧: 01 03 01 B0 00 03 05 D0 |
| 能 | | | | | | | 应答帧: 01 03 06 00 01 00 01 00 01 8C B5 |
| | | | | | | | 00 01 (报警) 00 01 (声报警) 00 01 (光报警) |
| | | | | | | | 不使能: 0x 00 00; 使能: 0x 00 01 |

2、可通过串口更改变送器地址和波特率(修改波特率时应特别慎重,修改错误可能造成无法通讯) 更改地址(01—FE,十六进制)

| 修改 | 设备地址 | 功能 | 内存 | 设置 | 设置 | CRC16 | CRC16 | 样例 |
|----|--------|------|------|----|----|-------|-------|------------------------|
| 通讯 | (0x01— | 码 | 起始 | 参数 | 参数 | (L) | (H) | 设置完,断电重启后,新地址立即生效。 |
| 参数 | 0xFE) | | 地址 | Н | Н | | | |
| 地址 | 原地址 | 0x06 | 0x00 | 新地 | 新地 | CRCL | CRCH | 对地址为 01 的变送器更改地址为 02 操 |
| | | | 02 | 址H | 址L | | | 作为: FF0600020002BC15 |
| | | | | | | | | 返回值与下发命令相同,即为设置成功; |
| 波特 | 地址 | 0x06 | 0x00 | 波特 | 波特 | CRCL | CRCH | 通讯波特率改为 38400 操作为: |
| 率 | | | 03 | 率码 | 率码 | | | FF0600030005AC17 |
| | | | | Н | L | | | 返回值与下发命令相同,即为设置成功; |

公司网站: http://www.klha.cn

公司传真: 010-62533666



JWST-T 系列温湿度变送器使用说明书 V1.1

| 修改 参数 | 设备 地址 | 功能 码 | 内存起 始地址 | 设置 参数 | CRC16 (L) | CRC16 (H) | 样例 设置完,断电重启后,新地址立即生效。 |
|----------|----------|---------|------------|------------|--------------|--------------|---|
| 报警使能 | Ox XX | 0x06 | 0x01B0 | 0x00 0X | CRCL | CRCH | 修改帧: 01 06 01 B0 00 01 48 11 应答帧: 01 06 01 B0 00 01 48 11 不使能: 0x 00 00; 使能: 0x 00 01 返回值与下发命令相同,即为设置成功; |
| 声报警使能 | Ox XX | 0x06 | 0x01B1 | 0x00 0X | CRCL | CRCH | 修改帧: 01 06 01 B1 00 01 19 D1 应答帧: 01 06 01 B1 00 01 19 D1 不使能: 0x 00 00; 使能: 0x 00 01 返回值与下发命令相同,即为设置成功 ; |
| 光报警使能 | Ox XX | 0x06 | 0x01B2 | 0x00 0X | CRCL | CRCH | 修改帧: 01 06 01 B2 00 01 E9 D1 应答帧: 01 06 01 B2 00 01 E9 D1 不使能: 0x 00 00; 使能: 0x 00 01 返回值与下发命令相同,即为设置成功; |

- 3. 数据 H(高位字节)和数据 L(低位字节)为各自对应的当前温湿度值:
- 上传数据需除 10,如湿度上传 16 进制 0311,转换十进制为 785,表示 78.5%。
- 正温度换算, 如温度上传 16 进制 00FC, 转换 10 进制为 252, 表示 25. 2℃。
- 负温度换算, 如温度上传 16 进制 FF8C, 取补码-(FFFF-FF8C+1) 转换为 10 进制为-116, 表示-11.6℃。
- 4. 字节格式 8 位数据位, 无校验, 1 位停止位。注: 波特率码与实际波特率对应关系如下:

| 波特率码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 波特率 (kbps) | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400 | 57600 |

注 1: CRCH 为 CRC 校验高字节, CRCL 为 CRC 校验低字节。

注 2: 有拨码开关时,修改通讯波特率、通讯地址串口命令无效。

异常应答:

| 机器地址 异常耳 | 功能码: (功能码+0x80) | 异常码 01 或 02 或 03 或 04 | CRCL | CRCH |
|----------|-----------------|-----------------------|------|------|
|----------|-----------------|-----------------------|------|------|

| Modbus 异常码 | | | | | | |
|------------|--------|--|--|--|--|--|
| 代码 | 名称 | 含义 | | | | |
| 01 | 非法功能 | 对于设备来说,询问中接收到的功能码是不准许的 | | | | |
| 02 | 非法数据地址 | 对于设备来说,询问中接收到的数据地址是不准许的地址。特别 | | | | |
| | 一下公文() | 是寄存器编号和传输长度的组合是无效的。 | | | | |
| 03 | 非法数据值 | 对于设备来说,询问数据字段中包含的数不准许的值。它表示组合请求中剩余部分结构方面的错误,例如隐含长度不正确。它绝不表示寄存器中被提交存储的数据项有一个应用程序之外的值,因为 Modbus 协议并不知道任何特殊的寄存器的任何特殊值的具体含义。 | | | | |
| 04 | 从站设备故障 | 当设备正在试图执行所请求的操作时,产生不可恢复的差错。 | | | | |